P-506





1/4



[1]×1



[2]×1



[3]×1



[4]×2

2/4



[5]×4

[6]×3

[7]×4



[8]×1

[9]×4



[10]×3

[11]×12

[12]×3

[13]×14

[14]×12

[15]×20

[16]×8

[17]× 6

[8]×1

[19]×1

[20]× 1

[21]×1

[22]×2

[23]×4

[24]×4



[25]×4

[26]×1

[27]×8

[28]×2

[29]×4

[30]**×4**

[31]**×1**

[32]**×2**

[33]**×1**

3/4



[34]**×2**

4/4



[35]**×2**



[36]**×2**



[37]**×2**

[38]**×2**

[39]**×2**

[40]**×4**

[41]**×2**

[42]**×1**



[43]**×2**

[44]**×1**

1:



2:



3:



5:



4:



2

6:



3

7:


4
24
28

9:


C
30
13
40
C
30
13
40
14
14
44
34
34
29
14
28
13

8:


19mm
34
43
19mm
34
43

10:


21
44
31
32
13
18
19
21
33
26

11:



12:



13: